

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 19/01/2017 - 0007513

Prot.

PROCUREMENT (DIRPR) SEDE

INTERNAL AUDIT (IAUAM) SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI) SEDE

E p. c. all'autorità idrica pugliese

Oggetto	Lavori di messa in sicurezza della recinzione del depuratore di Mariotto	
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Mariotto frazione di Bitonto	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Deterioramento generalizzato della recinzione in rete metallica plastificata	
Motivi dell'emergenza	Messa in sicurezza del depuratore	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal RCM Maraglino Giovanni all'ing. Discipio in data 19/12/2016	
Primi interventi adottati	Apposto apposita cartellonistica di sicurezza	
Termini di consegna	manutenzione già eseguita	
Descrizione sintegra delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di circa 146 metri di recinzione in rete metallica plastificata compreso di montanti in ferro di tipo pesante e ferramenta accessoria	
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa Topputi Lorenzo Via Montegrappa n.32 70010 Turi (Ba)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore specifico e disponibile ad eseguire l'intervento in tempi أيرين الماء	
Costo preventivato dei lavori elo servizi richiesti	€7000,00+iva	
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congrue atteso che l'intervento è stato eseguito tempestivamente	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offetta consultizo del rienta)	Consuntivo del 30.12.2016	



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

itervento ascrivibile a.		
Conto Economico	Investiment	

4 Richiedente

Il Responsabile di Conduzione/e Manutenzione
iker ind. Waraglino Giovanni/

Il Responsabile di Area Ing Giovanni Discipio

Si autorizza:/fil Manager MAT

Ing. Girdamo Vitacet