

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 11/09/2017 - 0103059



Alla Direzione DIRRI/TECRI
Bari

Alla Direzione IAUAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Stornara (FG) Intervento in emergenza per la fornitura e posa in opera di nuova linea di diffusori aria a disco da 12" a servizio della vasca di ossidazione. CODICE INTERVENTO: AGDFG0038
Impianto	Impianto depurativo di STORNARA
U.T.	Area Gestione Esercizio Depurazione - STO AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 18 maggio 2017, presso l'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dell'abitato di Stornata, si è constatata la rottura dell'intero sistema di insufflazione aria nella vasca di ossidazione pertanto per un accertamento più approfondito dei danni si è provveduto immediatamente allo svuotamento della vasca in parola mediante autospurgo previa comunicazione alle autorità competenti. Dal sopralluogo effettuato nella mattinata del 31/05/2017 si è constatato il distaccamento di tubazioni di distribuzione dal fondo e rottura di piattelli e perciò dal medesimo sopralluogo, in pari data, è emersa la necessità di sostituire nel più breve tempo possibile la rete di distribuzione aria. Lo stato di fatto causato dal deterioramento dei materiali ed il conseguente rischio di inquinamento è tale da giustificare economicamente e tecnicamente l'intervento in ripristino, nonché sussistono le condizioni ed i presupposti per disporre immediatamente l'esecuzione dei lavori in somma urgenza, inoltre, il mancato ripristino dell'intero comparto biologico (unica linea di cui il depuratore è dotato) comporta un grave decadimento della resa funzionale al trattamento dei reflui e con esso delle prestazioni depurative dell'intero processo di



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	depurazione oltre a provocare un grave rischio di inquinamento ambientale. A tal fine data la necessità di intervenire in emergenza con mezzi, strumenti e materiali non disponibili a questa Società si richiede l'intervento in riparazione di ditta specializzata esterna.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/05/2017 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 rag. Antonio Principalli
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	Immediato – max 15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuova linea di diffusori aria a disco da 12" a servizio della vasca di ossidazione. La fornitura è comprensiva delle seguenti fasi lavorative e forniture: 1. Rimozione diffusori esistenti dalla vasca ossidazione, escluso lo smaltimento; 2. Adeguamento piping in acciaio per installazione dei nuovi diffusori; 3. Fornitura e posa in opera di n°272 diffusori a disco avente diametro esterno di 336 mm (12 ") realizzati con membrana in EPDM e fissati alle tubazioni con attacco a slitta senza incollaggi; il sistema è completo di valvole di non ritorno indipendente a sfera che impediscono la penetrazione nel sistema del liquame in caso di fermata di alimentazione dell'aria e/o danneggiamento della membrana; i tubi porta diffusori sono realizzati in PVC ed ancorati alla platea con supporti regolabili. Condizioni fornitura: Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di STORNARA, nonché collaudo in fabbrica, attestati di conformità e certificati di qualità del materiale.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


	Ulteriori Precisazioni: - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: rag. Antonio Principalli tel. 3358782879 – FAX 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	Calgeco s.r.l. - Via Carmelo Greco, 8 – 89065 Motta San Giovanni (RC)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già operante presso altri impianti gestiti da AQP SpA La ditta è specializzata ed altamente qualificata nella posa in opera di sistemi di distribuzione aria a disco.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 30.444,00+ I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 25.877,40 + I.V.A. (sconto applicato del 15%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°261/17 del 29/05/2017 della ditta Calgeco s.r.l. - Via Carmelo Greco, 8 – 89065 Motta San Giovanni (RC)
Allegati	Preventivo n°261/17 del 29/05/2017 della ditta Calgeco s.r.l. - Via Carmelo Greco, 8 – 89065 Motta San Giovanni (RC)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora

