

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2018 - 0020716



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Servizio di piantonamento fisso da parte di un Istituto di Vigilanza.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Evitare il furto delle n. 6 pompe ricircolo fanghi biologici marca Xylem Water Solution srl di un valore di € 112.759,00 presenti sull'impianto in attesa della loro installazione.	
Motivi dell'emergenza	Evitare il furto delle pompe con conseguente grave danno economico.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/12/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Chiesto intervento di un'Istituto di Vigilanza.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di servizio di piantonamento fisso con le seguenti modalità a partire dal giorno 21/12/2017: - dal lunedì al venerdì dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo - sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del mattino successivo	
Denominazione della Ditta affidataria	La Notturna Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire il servizio tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.396,00	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 1 del 31/01/2018
Allegati	consuntivo	n. 1 del 31/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

