

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/01/2017 - 0001916



Prot.

A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria eseguita ad Agosto 2016.
Impianto di depurazione	Monopoli
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Monopoli: • Rottura inverter a servizio della centrifuga fanghi
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (05/08/2016)
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Monopoli: • forniture e posa in opera di inverter ABB ACS 550, compreso alimentatore e pannello operatore.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.890,00 (Euro Quattromilacento/ottanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 15/16 del 08/08/2016 della ditta M2 Impianti di Mauro Minafra
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile STO Bari
Ing. Giovanni Disciplo



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

