

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/01/2017 - 0001957



A
DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzioni straordinarie eseguite a Giugno e Agosto 2016.
Impianto di depurazione	Noci
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Noci: • Rottura di inverter al servizio della pompa per il controlavaggio alla stazione MBR. • Rottura di UPS al servizio dell'impianto
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizi comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (14/06/2016)
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Noci: • fornitura e posa in opera di inverter Siemens G120 da 18,5 kW • fornitura e posa in opera di UPS da 10 kVA
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.880,00 (Euro Cinquemilaottocentottanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 011/16 del 16/06/2016 della ditta M2 Impianti di Mauro Minafra Consuntivo n. 013/16 del 08/08/2016 della ditta M2 Impianti di Mauro Minafra
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile STO Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

