

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A Direttore DOPAP
A Direttore Investimenti
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Acquedotti di adduzione primaria vettore Ofanto- Riparazioni perdite idriche in agro di Melfi e in agro comuni Aquilonia (AV) e Rionero in Vulture (PZ)
Impianto	Condotta DN2000 del Vettore Ofanto
U.T.	DOPAP-VESAP
Descrizione del disservizio	Riparazioni perdite idriche scarico 23/2-7/2 in agro di Melfi e scarichi 6-7-11/1 in agro comuni Aquilonia (AV) e Rionero in Vulture (PZ)
Motivi dell'emergenza	Disservizio alimentazione idrica e danni ai terreni circostanti
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	8/11/2016
Primi interventi adottati	Svuotamento del tratto di vettore, scavo nella zona per ricerca perdita.
Termini di consegna	28/11/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavi e rinterri, sostituzione tubazioni
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.A. con sede in Bari Via S. Caterina, 31
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di fiducia che opera sui grandi vettori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	97.640,13 (€ 16.101,70+49.058,03+97.640,13)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi rilevati dal tariffario delle opere pubbliche edizione 2013 della Regione Puglia. I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo
Allegati	Verbali di somma urgenza, relazioni tecniche e stime interventi



acquedotto
pugliese
Acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Manager M.A.T./Responsabile DIRAP