



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

zione Acquisti Fornitura e Servizi

657

Acquedotto Pugliese
Prot. I - 10/01/2019 - 0002481



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria di una soffiante al servizio del trattamento biologico
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria di una soffiante al servizio del trattamento biologico
Motivi dell'emergenza	<p>E' risultato fortemente danneggiato l'inverter installato a bordo macchina (di tipo non comune, realizzato in modo specifico per Aerzen) e che occorre pertanto provvedere alla sua integrale sostituzione.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 04/06/2018
Primi interventi adottati	Richiesto intervento dall'Area Manutenzione Specialistica per la valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Bisogna provvedere alla integrale sostituzione dell'inverter

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



AL 0034721 11100020416 11100020416



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Aerzen Italia S.r.l. Via Giulio da Velate n. 9, 20162 Milano . P.IVA : 05841190969
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina e specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 14.936,71
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Aerzen Italia S.r.l. n. SEQ-18-000557/3 del 06/12/2018
Allegati	Nota Area Manutenzione Specialistica del 07.06.2018 Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM a.i CO Brindisi Nord *del 04/06/2018*

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile a.i. AED BR *del 04/06/2018*

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetrà, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,50

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pac: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

