

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/02/2017 - 0013776



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di nuova elettropompa Flygt.
Impianto	ISF Casina di Dentro – Bitonto Palombaio
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Scarso pompaggio liquami – rete in carico
Motivi dell'emergenza	Elettropompa non funzionante e riparazione antieconomica
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/01/2017
Primi interventi adottati	Incremento monitoraggio impianto
Termini di consegna	15/02/2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura a piè d'opera di nuova elettropompa
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia Srl – Via Nicola Tridente, 22 70125 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.515,00



acquedotto
pugliese
TACCOLTA, BENE COMUNE

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	50% + extra sconto emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci