

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 02/01/2017 - 0000012



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Oggetto	Rimozione alberi crollati con pulizia, disinfestazione e derattizzazione
Impianto	Impianto sollevamento Fognatura nera Centrale Via Papa Giovanni XXIII - GIOVINAZZO (BA)
U.T.	S.T.O. - Bari-BAT
Descrizione del disservizio	Pericolo incolumità operatori e ditte manutentrici
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento e la sicurezza degli operatori e ditte manutentrici. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto quadro specifico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/12/2016 squadra elettromeccanica.
Primi interventi adottati	Segnalazione di pericolo incolumità ed informativa operatori e ditte manutentrici
Termini di consegna	09.01.2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Derattizzazione e disinfezione interna, pulizia area di pertinenza Isf, taglio e rimozione albero caduto, diserbo area di pertinenza, capitozzamento di n.9 alberi e smaltimento di tutto il materiale.
Denominazione della Ditta affidataria	PRAGMA SERVICE SRL - MATERA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	DITTA ACCREDITATA NELL'ALBO FORNITORI AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	IN LINEA CON QUELLI DI MERCATO
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 16/12/2016 della ditta Pragma Service Srl.
Allegati	Documentazione fotografica, offerta ditta e ordine ditta



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile AGE - BAT
Geom. Rocco Ramundo

Si autorizza: Il Manager STO Bari-Bat
Ing. Girolamo Vitucci