



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 11/03/2020 - 0019230



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Lavori di rimozione di n.5 alberi pericolanti in via Martin Lutero n.11/P a Bari
Impianto	Comune di Bari – via Martin Lutero n.11/P
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	presenza di alberi pericolanti nell'area catastalmente censita alla sez. A Fg. 35 P.IIa 565. in via Martin Lutero n. 11/P, di proprietà di Acquedotto Pugliese S.p.A.
Motivi dell'emergenza	presenza di alberi pericolanti a ridosso di civili abitazioni
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicato Comune di Bari in data 30/01/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di rimozione di n.5 alberi pericolanti in via Martin Lutero n.11/P a Bari
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta "Vivai e Piante Saverio Misceo" – Strada La Grava, 1/D 70125 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.600,00 (IVA esclusa)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Responsabile

Ing. Marco D'Innella

Si autorizza: Il Dirigente

Ing.  Vitucci