



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 20/07/2017 - 0082343



DIRPR
Procurement
SEDE

IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

TECRI
Unità Tecnica
SEDE

Oggetto	Fornitura di flocculante e antischiuma avvenuta nel mese di	GIUGNO 2017
Impianto di depurazione	Altamura e Gioia del Colle	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dall'impianto.	
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 01 e 21/06/2017	
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata	
Termini di consegna	Consegna già eseguita	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di ECOFLOC PSAO e BREFOAM C13 B	
Denominazione della Ditta affidataria	BIERRECHIMICA S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore che ci ha consentito di raggiungere risultati soddisfacenti in termini di abbattimento di solidi sospesi nell'effluente finale in una situazione impiantistica di criticità.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	16.752,00



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi applicati sono risultati vantaggiosi rispetto a quelli riscontrati in passato per analoghe forniture.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	ddt nn. 2125-2126-2393 del 07-23/06/2017
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci