



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 07/02/2017 - 0015738



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento equalizzazione liquami.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa marca Turo – modello D7-150U – matricola IT11266 adibita al sollevamento dei liquami nel bacino di equalizzazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta portata di liquame da trasferire al comparto biologico al fine di garantire il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura e pulizia della vasca di equalizzazione effettuata a mezzo auto espurgo dalla ditta Castiglia s.r.l.; Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione tenuta meccanica superiore e inferiore, avvolgimento statore, kit cuscinetti, ricostruzione boccola, kit anelli or, ecc. effettuata dalla ditta E.M.I.B.
Denominazione della Ditta affidataria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Castiglia s.r.l. – S.S. 7 Appia km 632 + 200 – Massafra (TA).</li> <li>E.M.I.B. – Via Bruno Buozzi, 34/C. – Bari.</li> </ul>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate immediatamente disponibili ed attrezzate per la tipologia degli interventi. La ditta Castiglia ha stipulato con AQP il contratto n. 2/12126 del 21/12/2015.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 3.902,85 per la ditta Castiglia;</li> <li>€ 4.889,83 per la ditta E.M.I.B.</li> </ul> <b>Totale € 8.792,78 (ottomilasettecentonovantadue/78).</b>

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto  
pugliese  
Facqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La ditta Castiglia ha applicato i prezzi del contratto stipulato con AQP n. 2/12126 del 21/12/2015.</li> <li>La ditta E.M.I.B. ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.</li> </ul>
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Computo consuntivo trasmesso con la nota n. 511 del 09/12/2016 della ditta Castiglia. Preventivo n. 65 del 10/10/2016 della ditta E.M.I.B.
<b>Allegati</b>	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**  
**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
Vito Lamuraglia

**Il Responsabile AGD**  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: **Il Dirigente STO**  
Ing. Girolamo Vici