

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese |- 20/12/2016 - 0133484



Al Direttore Approvvigionamento idrico - DIRAP

Al Direttore Procurement - DIRPR

Al Direttore Pianificazione Investimenti -INVDG

Al Direttore Internal Audit - IAUAM

e p.c.

All' Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione in emergenza di alcuni tratti di recinzione danneggiata area esterna di pertinenza impianto del Locone			
Impianto	Potabilizzatore del Locone			
U.O.	DIRAP – POTAP			
Descrizione del disservizio	A seguito del tentativo di furto di olive avvenuto nella sera del 05.12.2016, riscontrato l'abbattimento di alcuni tratti di recinzione dell'area esterna di pertinenza dell'impianto del Locone (vedi denuncia ai CC del 06.12.2016)			
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la protezione dell'area in questione			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/12/16 – Conduzione			
Primi interventi adottati	Denuncia ai CC di Minervino Murge ed intensificazione dei controlli dell'area in questione			
Termini di consegna	1 giorno			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento, da ripristino dei tratti danneggiati della recinzione dell'area esterna di pertinenza			
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialista nel settore			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 419,30 + IVA			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è quello di mercato per simili forniture ed interventi tecnici			



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°234 del 09.12.2016 della ditta PFT	
Allegati	Preventivo n°234 del 09.12.2016 della ditta PFT Denuncia ai CC di Minervino Murge del 06.12.2016 con relativi allegati	

Intervento ascrivibile a:

	Conto Economico	X		Investimenti		

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

Mod/PG3.21/04 Rev. 1 del 28/01/08