



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 22/08/2017 - 0094828



Direttore reti e Impianti
Direzione Procurement
Internal Auditing

Oggetto	Riparazione condotta alimentazione sedimentatori primari
Impianto	Impianto di depurazione di Lecce
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione alimentazione sedimentatori primari;
Motivi dell'emergenza	La rottura della condotta non permette l'arrivo dei liquami presso la stazione di trattamento quindi con possibile sversamento degli stessi all'interno dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 20.06.2017
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Immediati
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione condotta alimentazione sedimentatori primari
Denominazione della Ditta affidataria	Salento Scavi di Pellè Pierluigi
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidabile e prontamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.250,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta del 20.06.2017
Allegati	Preventivo della ditta del 20.06.2017



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

P.I. Desio Carparelli

Si approva

Area Gestione Depurazione LE

Il Responsabile di Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza

Il Responsabile STO LECCE

Ing. Marcello Raino