

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/05/2018 - 0050908



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria EP Caprari tipo KCMIN22042FRSA-E matr. 49359NT003.
Impianto	ISF Via Conversano - Casamassima (BA)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Elettropompa in avaria causa surriscaldamento.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 22/03/2018
Primi interventi adottati	Incremento monitoraggio impianto ed esclusione EP dal circuito con intervento ditta specializzata
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Elettropompa in avaria causa statore bruciato. Operazioni eseguite: smontaggio ed estrazione, disintasamento valvola a clapet, riavvolgimento statore, rettifica albero rotore, sost. Cavi, kit serie K, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – Via Ex SS 377 per Mottola, sn KM 0.500 – 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.985,83

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE

Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitale

