

acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura pannello Andritz –STARTEC N. 3440
Impianto	Impianto di depurazione di Massafra (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della Andritz D4LL C30 C HP N°132722623
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria della centrifuga della disidratazione dei fanghi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché la eventuale mancata disidratazione del fango comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 30/06/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata, attivazione delle procedure di emergenza ed intervento della squadra di manutenzione specialistica
Termini di consegna	1 settimana dalla data di conferma ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell' apparecchiatura è necessario procedere alla sostituzione del pannello di comando.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it


Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune


Denominazione della Ditta affidataria	ANDRITZ Frautech Srl Unipersonale - Via Luigi Dalla Via 15 - 36015 Schio (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	-Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - comma 1 - lettera D - lettera E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	TOTALE FORNITURA € 3.810,00 TOTALE FORNITURA SCONTATA € 3.619,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 5% come da mail del 03/07/2020
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 20706875 del 02/07/2020
Allegati	- Offerta n. 20706875 del 02/07/2020 - Mail del 03/07/2020

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino




Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242228/UK - N° IT274902/UK