

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese U - 07/05/2018 - 0046434



DIRPR SEDE

IAPAM SEDE

TECRI SEDE

A.I.P.

protocollo@pec.aip.gov.it

					
	Impianto di depurazione di : Putignano				
Oggetto	Manutenzione straordinaria della centrifuga Pieralisi.				
Impianto di depurazione	Putignano				
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari				
	Malfunzionamento della centrifuga Pieralisi con conseguente decadimento del processo depurativo.				
Descrizione del disservizio					
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale				
Data di c municazione del disservi. io e persone interessate	07/01/2018	P.I. Vito Labate			
		Ing. Discipio			
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di assistenza a ditta specializzata.				
Termini di consegna	intervento eseguito				
	Montaggio e programmazione nuovo contagiri Pieralisi HA 548 e messa in esercizio della centrifuga.				
Descrizione sintetica delle forniture					
e/o servizi previsti e loro quantità		ŧ			
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.				
	and disposite and eseguine inflictive into tempestivamente visto il carattere di urgenza.				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.738,00				

Gee m



PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 000003/2018 del 08/01/2018 e n. 000004/20 del 09/01/2018	
Allegati	Consuntivo	n. 000003/2018 del 08/01/2018 e n. 000004/20 del 09/01/2018	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	V	Investimenti

Il Richiedente L' RCM P.I. Vito Labate

~ WM/

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: I Dirigente STO Ing. Girolamo Vitural