

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 17/07/2018 - 0074247



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di grigliatura fine
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Andria
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della griglia n. 1 dovuto al blocco degli organi meccanici con conseguenti ripercussioni sul normale andamento del processo depurativo.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 06/12/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Intervento di manutenzione straordinaria della griglia meccanica marca Huber mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelievo dell'apparecchiatura da impianto e trasporto in officina;</li> <li>• Revisione di tutte le componenti, ripristino ed equilibratura asse centrale coclea, costruzione nuovi pettini;</li> <li>• Costruzione flangia di accoppiamento riduttore – coclea;</li> <li>• Fornitura e posa in opera di nuovo riduttore e di motore elettrico revisionato.</li> <li>• Trasporto, montaggio e messa in esercizio dell'apparecchiatura presso impianto.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata resasi prontamente disponibile ad intervenire.



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, fonte comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.560,00 (ottomilacinquecentosessanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione alla tipologia d'intervento eseguito.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta NTU di Basanisi Giovanni Luca
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Nicola Ricco

Il Responsabile AED  
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci