

## **INFORMATIVA** PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 17/07/2018 - 0074305



Prot.

A

Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Auditing (IAPAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 - BARI

Oggetto	Stazione di sollevamento acqua di servizio	
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli	
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT.	
Descrizione del disservizio	Ridotto apporto di acqua di servizio necessaria per il corretto esercizio del griglia automatica e del polipreparatore dovuto al cattivo funzionamento di sistema di aspirazione.	
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente e salvaguardare l'ambient dall'inquinamento. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti o manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impian della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento de lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza a D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamenti incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/02/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.	
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Efficientamento del sistema di adduzione e sollevamento acqua di servizione mediante modifica della tecnica di aspirazione da soprabattente a sottobattente previo smontaggio di tubazioni e pompe esistenti a mezzo autogr  , realizzazione di nuova tubazione in acciaio inox completa di raccorderia varia e riposizionamento delle pompe con nuovi collegamenti ed opere civili accessorie.	
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – 71045 Orta Nov (FG).	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata resasi prontamente disponibile ad intervenire.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.294,16 (cinquemiladuecentonovantaquattro/16) + IVA	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione alla tipologia d'intervento eseguito.	
Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014	Pagina 1/2	



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta NTU di Basanisi Giovanni Luca
Allegati	Documento sopra citato.

## Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	x

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Nicola Ricco

II Responsabile AED Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Girolamo Vitucci