



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 17/07/2018 - 0074348



Prot.

A

Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Auditing (IAPAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di degasaggio			
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli			
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT.			
Descrizione del disservizio	Cattivo funzionamento del selettore anossico, a monte della fase ossidativa dovuto al fermo del miscelatore sommerso (mixer), al servizio dello stesso bacino, con conseguenti ripercussioni sulla sedimentabilità dei fanghi e quind sulla loro disidratabilità.			
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 05/03/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.			
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.			
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rifunzionalizzazione del miscelatore sommerso al servizio del bacino anossico mediante la ricostruzione della struttura portante in ferro realizzata con barre in ferro doppia TEE da cm 120 e piastre quadrate mis. 30x30 sp. 10mm.			
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG).			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata resasi prontamente disponibile ad intervenire.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.980,00 (millenovecentottanta/00) + IVA			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione alla tipologia d'intervento eseguito.			

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta NTU di Basanisi Giovanni Luca		
Allegati	Documento sopra citato.		

## Intervento ascrivibile a:

92		
Conto Economico	Investimenti	x

Il Richiedente Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione Nicola Ricco

> II Responsabile AED Ing. Aldo Impagnatielle

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Girolamo Vitucol