



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 17/07/2018 - 0074416



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di sollevamento equalizzazione
<b>Impianto di depurazione</b>	Bisceglie
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Impossibilità di gestire correttamente la stazione di equalizzazione
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento del sistema di automazione e gestione della stazione di equalizzazione. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione di sistemi e strumentazione per l'automazione industriale presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 16/03/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Labate, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine – intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Realizzazione stazione di supervisione al servizio del sollevamento liquami equalizzati mediante fornitura in opera e configurazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N. 01 computer Lenovo 30AT002GIX I5-6500 4GB 1TBW7/10P</li> <li>• N. 01 monitor Acer 21.5"</li> <li>• N. 01 UPS Legrand 310005 1,5 kVA;</li> <li>• N. 01 EDS-205 Switch ethernet 5 porte;</li> <li>• N. 01 adattatore MPI/Ethernet</li> <li>• Software applicativi di monitoraggio;</li> </ul> Modifica ed implementazione del SW attualmente installato nel PLC di telecontrollo mediante:

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>sviluppo software per invio delle misure portata e livelli equalizzazione;</li> <li>riparametrizzazione e scarico software aggiornato su PLC master;</li> <li>prove di funzionamento e comunicazione.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	MIPATECH S.r.l., C.da Belvedere, 1 – 74017 Mottola (TA) INTESIS S.r.l., Via Don Guanella, 15/G – 70124 BARI
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditte prontamente disponibili ad intervenire
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offerta n.16/18 del 19/03/18 della ditta MIPATECH Srl</li> <li>Fattura n. 41_18 del 16/05/18 della ditta INTESIS Srl</li> </ul>
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**


**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. Vito Labate



**Il Responsabile AGD BAT**

Ing. Aldo Impagnatiello



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

