



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/06/2018 - 0062632



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Fornitura di n. 2 nuove pompe monovite a servizio della stazione di disidratazione fanghi.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cattivo stato di conservazione delle pompe esistenti.	
Motivi dell'emergenza	Evitare il fermo delle pompe esistenti con conseguente rischio di inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/03/2018	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesto fornitura a ditta specializzata nel settore	
Termini di consegna	5-6 settimane lavorative	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 pompe monovite marca Bellin tipo LG 450C/K, statore in gomma NBRL, variatore meccanico, potenza motore 2,2 Kw comprese di n. 2 basamenti in Fe 430 verniciato al Nitro.	
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin Spa	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad effettuare la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.264,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. A-2018-OFP-563 del 28/03/2018
Allegati	Offerta	n. A-2018-OFP-563 del 28/03/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci