

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 31/10/2018 - 0110289



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Locorotondo	
	Fornitura di inverter modello MM440 15Kw 3AC 380-480V con pannello operatore base BOP P/MM420-MM440 a servizio della soffiante della stazione di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Locorotondo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria dell'inverter a servizio del compressore Robuschi della stazione di ossidazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/10/2018	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditte specializzate nel settore	
Termini di consegna	20 gg.	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di inverter modello MM440 15Kw 3AC 380-480V con pannello operatore base BOP P/MM420-MM440.	
Denominazione della Ditta affidataria	ACMEI Sud S.p.a.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico. (ACMEI € 1795,07 - GAROFOLI €1880,00)	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.795,07	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 18/290267 del 17-07-2018
Allegati	offerta	n. 18/290267 del 17-07-2018


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

