

- 556 -



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 20/09/2018 - 0094365



Procurement (DIRPA)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione disidratazione fanghi, stazione grigliatura e agitatore a seguito di guasto
Impianto	Impianto di depurazione di Pulsano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è riscontrata l'avaria della coclea scarico fanghi, la rottura della catena della griglia grossolana nonché l'avaria dell'agitatore
Motivi dell'emergenza	<p>Le avarie ed i disservizi riscontrati rappresentano una circostanza di somma urgenza, poiché il mancato funzionamento delle apparecchiature comporterebbe il verificarsi di una serie di disservizi relativi alla mancata grigliatura e miscelazione dei reflui affluenti e l'allontanamento dei fanghi.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 24/08/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Per il ripristino della funzionalità delle stazioni è necessario eseguire una puntuale ricognizione e valutazione dei componenti delle apparecchiature che risultano danneggiati da riparare e/o sostituire.

Mod/PG.3.21A/4
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cogneto, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



77 120415 N 012912/0106 N°012749/0106



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra n. 101 - 74123 Taranto P.IVA 02288440734
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.885,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato €. 750,00 (pari al 11,30%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Allmec S.r.l rif. 18PR099 del 27/08/2018
Allegati	Preventivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Polamicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



IT 180413 IN 15102205/04 W 152748025/04