



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

gestione Acquisti Fornitura e Servizi

558-

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 20/09/2018 - 0094408



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di filtrazione acque depurate e della stazione di rilancio acque filtrate
Impianto	Impianto di depurazione di Ostuni (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della stazione di filtrazione acque depurate e della stazione di rilancio acque filtrate
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata relativa al mancato funzionamento della filtrazione non consente il trattamento finale delle acque depurate con il decadimento del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 11/07/2018
Primi Interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e verifica puntuale delle parti danneggiate. Riparazione e/o sostituzione degli attuatori elettromeccanici a servizio delle valvole del contro lavaggio filtri, dei regolatori di livello ad ultrasuoni

Mod/PG/3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721; REA C.C.I.A.A. di Bari 16414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



1104012-11/02/2012/004 N. 22840211



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto - Zona G6/N Int. 15 Zona Industriale 70015 Noci (BA) . P.IVA 06515730726
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitori di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 14.848,75
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)	Sconto applicato pari al 15,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapportino /Consuntivo di lavoro n. 046/2018 del 25/07/2018 della ditta LM Tecnologie di Leonardo Mansueto
Allegati	Rapportino /Consuntivo di lavoro su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM a.i. CO Brindisi Nord
Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile a.i. AED BR
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/A4

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognerd, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N. 430693 - N. 472422004 - N. 4137490004