



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 29/10/2018 - 0109108

Prot.



Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	"Lavori in somma urgenza" - Rifunionalizzazione del pozzo denominato "Poggiorsini" mediante sostituzione dell'elettropompa sommersa.
Impianto	Pozzo "Poggiorsini" c.da Adogna in agro di Poggiorsini.
DIRAP	VESAP
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo in oggetto a causa di un guasto all'impianto elettromeccanico.
Motivi dell'emergenza	Interruzione del servizio idrico nell'intero abitato del Comune di Poggiorsini, in quanto il pozzo rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento idro-potabile a servizio della rete idrica di tale abitato.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione pervenuta il 26/08/2018 dall'U.O. Manutenzione Specialistica.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento della U.O. Manutenzione Specialistica di AQP che, a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai propri manutentori elettromeccanici, ha comunicato la necessità di sostituire l'elettropompa sommersa in avaria.
Termini di consegna	3 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">- Smontaggio, mediante apposita gru semovente, della colonna montante del pozzo, costituita da circa 460 m di tubazione flangiata DN 100;- Sostituzione dell'elettropompa in avaria con elettropompa marca Caprari tipo E8RB35/27+MAC 880-9;- Rimontaggio della colonna montante del pozzo, comprensivo dei collegamenti elettrici e della fornitura in opera di accessori quali bulloni in acciaio, guarnizioni atossiche per alta pressione (DN 100, PN 40), kit di giunzione elettrica (con miscela termoindurente), fascette e nastri telati reggicavo;- Prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito S.r.l. di Monopoli - Via Baione n.c. zona industriale
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fiduciaria, specializzata nel settore e regolarmente iscritta nell'albo dei fornitori AQP, disponibile ad intervenire immediatamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 24.945,05
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 383/2018 del 30/08/2018 della ditta Sanvito S.r.l.
Allegati	Verbale somma urgenza, Consuntivo della ditta Sanvito S.r.l., Relazione Tecnica, Certificato di Regolare Esecuzione.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Sergio Blasi


Si autorizza: Il Direttore DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori
