

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/07/2018 - 0074453



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Opere, manufatti ed elementi in c.a. ricadenti nell'area dell'impianto.
Impianto di depurazione	Ruvo – Terlizzi
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Impossibilità di esercire alcuni edifici e stazioni di trattamento a causa del cattivo stato di conservazione delle annesse opere e manufatti in c.a.(solai di copertura, pareti vasche di contenimento, bacini di disinfezione e decantazione, ecc.).
Motivi dell'emergenza	Garantire le condizioni di salubrità e sicurezza sul luogo di lavoro. L'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione di opere e manufatti in c.a. presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino di quanto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/05/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Labate, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Ripristino di elementi in c.a. consistente in demolizione delle parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;spazzolatura delle armature ossidate con rimozione delle parti ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo; trattamento anticorrosivo per la protezione dei ferri d'armatura; ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia fibrorinforzata; fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato. - Tinteggiatura delle pareti esterne della palazzina uffici mediante fornitura in opera di pittura acrilica al quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, farina di quarzo e pigmenti selezionati, previa posa di fissativo su intonaco esistente;



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- Fornitura e posa in opera di pietrisco per sistemazione aree a verde; - Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls con coperchio 60x60xH50.
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa Edile TOPPUTI LORENZO
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di intervento richiesto ed ai tempi di esecuzione.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 18/09/18 della ditta TOPPUTI LORENZO.
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

