



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 08/11/2018 - 0112823



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

<b>Oggetto</b>	Riparazione Frigorifero Fiocchetti LUX 700 Matr. 32118
<b>Impianto</b>	Laboratorio CIS Lecce
<b>U.T.</b>	Lecce
<b>Descrizione del disservizio</b>	Malfunzionamento dell'evaporatore
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Operabilità laboratori
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	13/09/2018
<b>Primi interventi adottati</b>	Verifica funzionamento personale AQP
<b>Termini di consegna</b>	Urgenza
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione della scheda di controllo
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Chemie s.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nella strumentazione di laboratorio
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 934,00 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Congrui
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo ditta Chemie srl
<b>Allegati</b>	Vari



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI

*Direzione Reti e Impianti  
Controllo Qualità  
Il Responsabile*

## VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LAVORI E FORNITURE IN ESTREMA URGENZA

(ART.125 COMMA 1 Lett. d) del D.Lgs. n° 50/2016)

Premesso che:

- In data 13/09/2018 si è riscontrato il mancato funzionamento del Frigorifero Fiocchetti LUX 700 matr. 32118 in dotazione ai laboratori CIS Lecce;
- Il guasto è stato segnalato dall'operatore Pasca Domenica
- Dal successivo sopralluogo risultava impossibile effettuare un intervento di riparazione dal personale CIS Lecce

Considerato che:

- Per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, per ragione di estrema urgenza derivanti dalla necessità di garantire la salute degli operatori, l'operabilità dei laboratori, e procedere con l'esecuzione delle analisi, i termini stabiliti per procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati

Premesso e considerato quanto sopra, lo scrivente Responsabile CONRI e del Procedimento, autorizzato dal Direttore DIRRI, dichiara che l'esecuzione dei lavori e delle forniture riportate in precedenza rivestono carattere di estrema urgenza ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera d) del D.Lgs n° 50/2016 ed ha interpellato impresa e fornitore specializzato per la definizione e quantificazione dei lavori e delle forniture necessarie ad eliminare il guasto.

A tale scopo è stata interpellata per le vie brevi la ditta Chemie Srl – Valenzano (BA) che ha manifestato la disponibilità ad intervenire con l'immediatezza del caso.

Si è proceduto all'affidamento dell'attività alla suddetta Ditta.

Bari 31/10/2018

Il RUP  
(Dott. Pier Paolo Abis)

