

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 08/11/2018 - 0112813



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione Cappa Chimica Casarin 120 N. 5C
Impianto	Laboratorio CIS Lecce
U.T.	Lecce
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della ventola dell'elettroaspiratore
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/09/2018
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dell'elettroaspiratore
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice manutenzione periodica cappe laboratori CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.650,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI

*Direzione Reti e Impianti
Controllo Qualità
Il Responsabile*

VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LAVORI E FORNITURE IN ESTREMA URGENZA

(ART.125 COMMA 1 Lett. d) del D.Lgs. n° 50/2016)

Premesso che:

- In data 24/09/2018 si è riscontrato il mancato funzionamento della cappa chimica casaran 120 N. 5C in dotazione ai laboratori CIS Lecce;
- Il guasto è stato segnalato dall'operatore Pasca Domenica
- Dal successivo sopralluogo risultava impossibile effettuare un intervento di riparazione dal personale CIS Lecce

Considerato che:

- Per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, per ragione di estrema urgenza derivanti dalla necessità di garantire la salute degli operatori, l'operabilità dei laboratori, e procedere con l'esecuzione delle analisi, i termini stabiliti per procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati

Premesso e considerato quanto sopra, lo scrivente Responsabile CONRI e del Procedimento, autorizzato dal Direttore DIRRI, dichiara che l'esecuzione dei lavori e delle forniture riportate in precedenza rivestono carattere di estrema urgenza ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera d) del D.Lgs n° 50/2016 ed ha interpellato impresa e fornitore specializzato per la definizione e quantificazione dei lavori e delle forniture necessarie ad eliminare il guasto.

A tale scopo è stata interpellata per le vie brevi la ditta Chemie Srl – Valenzano (BA) che effettua la manutenzione periodica delle cappe chimiche presso i laboratori AQP. La ditta ha manifestato la disponibilità ad intervenire con l'immediatezza del caso.

Si è proceduto all'affidamento dell'attività alla suddetta Ditta.

Bari 31/10/2018

Il RUP
(Dott. Pier Pablo Abis)

