



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 10/04/2017 - 0042939



Prot.

A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Oggetto	Servizio di manutenzione specialistica informatica eseguito a Gennaio, Febbraio e Marzo 2017
Impianto di depurazione	Noci e Locorotondo
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento dei sistemi di automazione e supervisione impianti.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p><u>Imp. dep. di NOCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripristino computer SCADA impianto • Manutenzione SCADA impianto e PLC automazione • Supporto installazione contatori energia soffianti ossidazione • Configurazione e programmazione contatori energia soffianti ossidazione • Modifica SCADA impianto, aggiunta nuove pagine trends • Manutenzione strumento di analisi ossigeno • Modifica grafiche SCADA per gestione contatori energia soffianti • Verifica funzionamento logiche soffianti aerazione ossidazione • Configurazione e programmazione contatori energia pompe rilancio Lago Milecchia • Configurazione, programmazione e gestione a SCADA impianto dei contatori energia pompe P06 rilancio Lago Milecchia • Installazione antenna connessione internet, rete ethernet e configurazione rete wifi • Verifica logiche di funzionamento delle soffianti ossidazione • Modifica logiche funzionamento pompe di rilancio Lago Milecchia

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p><u>Imp. dep. di LOCOROTONDO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica funzionamento logiche pompe di supero • Manutenzione computer SCADA impianto e macchina virtuale SCADA impianto • Verifica funzionamento PID regolazione pompe di permeazione • Modifiche SCADA pagine gestione trends • Messa a punto strumento di misurazione ossigeno vasche ossidazione • Verifica funzionamento logiche lavaggi vasca piena • Verifica funzionamento logiche lavaggi di recupero
Denominazione della Ditta affidataria	STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Pasquale Miccolis
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, disponibile ad intervenire immediatamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.306,48 (Euro Seimilatrecentosei/48)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n.01/17 del 04/04/2017 della ditta STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Pasquale Miccolis
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girelamo Vitucci

