

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 20/06/2017 - 0068708



Prot.

DIRPR SEDE

IAUAM SEDE

TECRI SEDE

e p.c. All'AIP

	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti				
Oggetto	Manutenzione straordinaria del carroponte del sedimentaore primario.				
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti				
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari				
Descrizione del disservizio	Fermo del sedimentatore primario a causa della avaria di organi meccanici e carpenterie.				
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale				
Data di comunicazione dei disservizio e persone interessate	03/04/2017	P.I. Luca Picciatlo Ing. Discipio - Ing. Vitucci			
Primi interventi adottati	Isolamento idraulico del sedimentatore; messa in sicurezza dell'area; vuotatura e pulizia della vasca; richiesta di intervento a ditta specializzata.				
Termini di consegna	intervento eseguito				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di motoriduttore, nuova ralla centrale, nuove carpenterie sommerse, rifacimento impianto elettrico.				
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 27.450,00				







## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

## Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. 2647/2017 del 05/04/2017	
Allegati	preventivo	n. 2647/2017 del 05/04/2017	

## Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	X	

Il Richiedente

L' RCM

P.I. Luca Picciallo

Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Giroland Vitucci