



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 08/03/2017 - 0027542



**DIRPR
Procurement
SEDE**

**IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE**

**TECRI
Unità Tecnica
SEDE**

Oggetto	Fornitura di antischiuma avvenuta nel mese di GENNAIO 2017
Impianto di depurazione	Altamura
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dall'impianto.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 05/01/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Consegna già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di BREFOAM C 13 B
Denominazione della Ditta affidataria	BIERRECHIMICA S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore che ci ha consentito di raggiungere risultati soddisfacenti in termini di abbattimento schiume a condizioni economicamente vantaggiose
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.100,00



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi applicati sono risultati vantaggiosi rispetto a quelli riscontrati in passato per analoghe forniture.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ddt n. 124 del 13/01/2017
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci