

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/10/2017 - 0116403



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria ISF Mottola 1.
Impianto	ISF Mottola 1 – Noci (BA)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	ROTTURA TUBAZIONE PREMENTE DN 150
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 13/09/2017
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza impianto e monitoraggio costante con richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura vasca e bonifica mediante autoespughi, rimozione tubazione premente rotta, fornitura in opera di nuovo collettore in acciaio DN 150, sostituzione valvola a clapet, sostituzione saracinesche DN 200, sost. Tubi guida, messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile ATI Capo Gruppo Cons Coop.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 16.800,00



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE

Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

