

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 28/09/2017 - 0113219



Prot:

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione rottura su condotta idrica in c.a. DN800 con fornitura in opera di carter in acciaio completo di flange, controflange e guarnizione toroidale DN40
Impianto	Subdiramazione da Andria-Bari – MODUGNO in zona "Parco Vecchio"
U.T.	BARI
Descrizione del disservizio	Perdita per rottura da condotta c.a. DN800
Motivi dell'emergenza	Copiosa fuoriuscita di acqua da condotta che assicura la mandata al Serbatoio idrico Bari-Bitritto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/09/2017 – Leonardo Cordasco – Nunzio Tritto - Luca Leandro
Primi interventi adottati	Riduzione della mandata per limitare la fuoriuscita di acqua e tamponamento lesioni mediante lana di piombo
Termini di consegna	Prevista per il 21.09.2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di pezzo speciale in acciaio completo di flange e guarnizioni
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€17.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Direttore dei Lavori
Geom. Leonardo Cordasco



Il Responsabile dell'Area
Ing. Emilio Ragno



Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci

