

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/05/2017 - 0062061



Prot.


DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : CASSANO MALATESTA	
	Manutenzione straordinaria di sostituzione di un tronco di tubazione esterna all'impianto e trafugato in epoca ignota	
Impianto di depurazione	CASSANO MALATESTA	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di alimentare l'impianto con i reflui equalizzati	
Motivi dell'emergenza	Impossibilità di pompare acqua al nuovo impianto.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/01/2017	P.I. LUCA PICCIALLO
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	ricerca delle perdite e loro eliminazione previa saldatura della tubazione rotta e rifacimento del tronchetto asportato	
Denominazione della Ditta affidataria	Coop. Prato Verde - Cassano	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3 800,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 15/03/2017
Allegati	consuntivo	del 15/03/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente
L' RCM
P. LUCA PICCIALLO



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

