

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 06/06/2017 - 0064002



A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Audit (IAUAM)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di filtrazione a pressione
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Canosa di Puglia
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della stazione di filtrazione causa gelo.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il regolare funzionamento della stazione di filtrazione al fine di rispettare i limiti allo scarico dell'effluente ed evitare inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è anche dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di apparecchiature idropneumatiche, automazione e meccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 02/02/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Constatazione e stima dei danni mediante intervento di ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	30 gg. lavorativi dall'ordine - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Intervento specialistico per il ripristino del ciclo automatico della stazione di filtrazione dei reflui consistente in: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sostituzione di n. 8 attuatori pneumatici completi di box fine corsa e riduzione quadra;</li> <li>▪ Sostituzione gruppo FRL 0 – 10 bar linea mandata aria compressa;</li> <li>▪ Sostituzione UPS 1000 vA in 220 v out 220 V stabiliz.;</li> <li>▪ Sostituzione di manometro M50 1/8 12 bar;</li> <li>▪ Sostituzione grata di chiusura sala filtrazione;</li> <li>▪ Lubrificazione e sbloccaggio di tutte la valvole e attuatori;</li> </ul>

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


**Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ripristino dei collegamenti elettrici;</li> <li>▪ Aggiornamento software PLC.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 Impianti – Via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 5.110,00 (cinquemilacentodieci/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	€ 6.132,00 – sconto € 1.022,00
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Preventivo n. 06 del 01/02/2017</li> <li>b) Riepilogo intervento n. 2/17 del 24/03/2017.</li> </ul>
<b>Allegati</b>	Documenti sopra citati.

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci**

