




## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA Sede

Oggetto	Riparazione soffiante ossidazione	
Impianto	Impianto di depurazione di Mesagne (BR).	
sто	TA-BR	
Descrizione del disservizio	La soffiante a servizio dell'ossidazione presenta notevoli segni di usura sui principali componenti, tra cui lobi rotanti e albero di trasmissione.	
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della suddetta soffiante impedisce il corretto funzionamento di tutto il comparto biologico con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 02/02/2017	
Primi interventi adottati	Messa in marcia dei compressori di riserva	
Termini di consegna	20 gg. lavorativi	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione soffiante ossidazione	
Denominazione della Ditta affidataria	Fortek s.r.l. – Via Fiscaletti, snc – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.500,00	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.	









Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo Fortek s.r.l. n° 719/00 del 20/02/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Ot- Francoica	🗸	Investimenti
Conto Economico		nive surious

II Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Bi

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone





