

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 28/02/2017 - 0024451



Alla Direzione DIRRI/TECRI
Bari

Alla Direzione IAUAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Pietra Montecorvino (FG) Intervento in emergenza per il ripristino funzionale della tubazione di ricircolo miscela aerata a servizio della linea di ossidazione- denitrificazione n°1 e del tratto iniziale della mandata di ricircolo miscela aerata della linea n°2 entrambe soggette a copiose perdite di liquame. CODICE INTERVENTO: AGDFG0007
Impianto	Impianto depurativo di PIETRA MONTECORVINO
U.T.	Area Gestione Esercizio Depurazione - STO AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 06/02/2017 presso l'impianto depurativo di PIETRA MONTECORVINO, a seguito di verifiche e segnalazione del personale addetto alla conduzione, si è constatato che la tubazione di ricircolo della miscela aerata a servizio della linea di ossidazione-denitrificazione n°1 è soggetta a copiose perdite di liquame affioranti al piano campagna a causa dell'elevato stato di corrosione dei materiali. Nella medesima occasione si è riscontrato anche la fuoriuscita di liquame in differenti punti del tratto iniziale della tubazione di mandata del ricircolo miscela aerata n°2 con grave rischio di inquinamento ambientale e pericolo per la sicurezza del personale addetto alla conduzione. Pertanto per quanto sopra esposto si ritiene necessario ed indifferibile procedere alla sostituzione dei tratti di tubazione interessati dal danno affinché si possa garantire il corretto funzionamento del comparto biologico e le adeguate condizioni lavorative nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre l'intervento si rende improcrastinabile in quanto la perdita provoca l'infiltrazione di liquame nel terreno con serio rischio di

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	inquinamento ambientale. A tal fine data la necessità di intervenire in emergenza con mezzi, strumenti e materiali non disponibili a questa Società si richiede l'intervento in riparazione di ditta specializzata esterna.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/02/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 geom. Giovanni Cagno
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	Immediato – max 15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in acciaio inox AISI 304 DN80 mm PN 16, compreso di pezzi speciali, materiale di saldatura e fissaggio delle tubazioni a parete con l'esecuzione di staffaggi. La fornitura è comprensiva di: - Taglio in sezione, smontaggio e rimozione della tubazione esistente; - Fornitura e posa in opera di circa 73 m di nuova tubazione in acciaio inox AISI 304 DN80 mm spessore 3,2 mm PN 16, comprensiva di pezzi speciali, flange e fissaggio delle tubazioni a parete con l'esecuzione di staffaggi per il ripristino dell'intera linea di ricircolo miscela aerata n°1 e di parte del tratto iniziale della linea n°2 interessata dalle perdite; - Collaudo finale della nuova tubazione; Condizioni fornitura: Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di PIETRA MONTECORVINO, nonché collaudo in fabbrica, attestati di conformità e certificati di qualità del materiale. Ulteriori Precisazioni: - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno tel. 3358782852 – FAX 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	ADAMAS S.a.s. di DE BIASE SIPONTINA & C. - Via Calle del Porto Torre B - 71043 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già operante presso altri impianti gestiti da AQP SpA La ditta è specializzata ed altamente qualificata nella posa in opera di tubazioni per impianti industriali e civili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10.165,69 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 7.115,98 + I.V.A. (sconto applicato del 30%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 06/02/2017 della ditta ADAMAS S.a.s. di DE BIASE SIPONTINA & C. - Via Calle del Porto Torre B - 71043 Manfredonia (FG)
Allegati	Preventivo della ditta ADAMAS S.a.s. di DE BIASE SIPONTINA & C. - Via Calle del Porto Torre B - 71043 Manfredonia (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Tecnico incaricato AGD –FG

Ing. Alessio Luigi d'Atri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora