

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2016 - 0127790



e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione straordinaria del motore di un compressore a servizio della stazione di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo del compressore a causa dell'avaria del motore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e limitare i pericoli derivanti dall'umidità sui conduttori elettrici	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/09/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Motore inviato presso officina specializzata nella manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria del motore mediante la fornitura in opera di nuovi componenti meccanici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la manutenzione tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	2.143,34

9



acquedotto
pugliese
Acqua. Bene Comune.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	N. 160019 del 07/092016
Allegati	preventivo	N. 160019 del 07/092016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
L'RCM
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Viciotti