

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 20/12/2016 - 0133375



Prot.

A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	ID Putignano. Manutenzione straordinaria del quadro alimentazione griglia
Impianto di depurazione	Putignano
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Fermo griglia automatica a causa dell'avaria dei componenti elettronici
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate il 03-10-2016
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Fornitura e posa in opera di Touch Screen 7" - Ripristino del quadro elettrico a servizio della griglia con fornitura e montaggio di contattori, relè e zoccolo; - Modifica del software, PLC e Touch Screen
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda fornitrice del quadro elettrico in parola e pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.106,08 (Euro Duemilacentosei/08) + IVA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Consuntivo del 07/10/2016 • DDT n. 150 del 06/10/2016
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile STO Bari
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

