



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Audit (IAUAM)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Corato
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria estrattore centrifugo marca "Bargam" serie BDF 500 HR
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per garantire il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari e salvaguardare quindi l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di macchine centrifughe presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 24/05/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Verifica del guasto ad opera di DIRMA.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Lavori di revisione e manutenzione dell'estrattore centrifugo mediante fornitura in opera di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N. 1 cuscinetto tamburo lato riduttore</li> <li>▪ N. 1 cuscinetto tamburo lato alimentazione</li> <li>▪ N. 1 flangia Ø119mm</li> <li>▪ N. 1 filtro aspirazione pompa</li> <li>▪ N. 1 cartuccia filtro aspirazione aggiuntiva</li> <li>▪ N. 3 cinghia tamburo</li> <li>▪ N. 1 cinghia coclea</li> <li>▪ N. 1 ralla posteriore raschiatore rettificata</li> </ul>

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N. 1 ralla raschiatore rettificata</li> <li>▪ N. 1 cuscinetto per raschiatore</li> <li>▪ N. 2 anello di tenuta</li> <li>▪ N. 2 cartuccia grasso gr 400 cuscinetti</li> <li>▪ N. 2 cartuccia grasso gr 400 riduttore</li> <li>▪ LT 60 di olio idraulico</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	CBB DECANTER S.r.l. – Via dell'Industria, 13/C – 60030 Monteroberto (AN).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata subentrata per incorporazione alla costruttrice Bargam, con pronta disponibilità di ricambi specifici per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 6.608,78 (seimilaseicentootto/78) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	€ 6.839,50 – sconto 5%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbale di assistenza del 25/05/2017</li> <li>▪ Riepilogo assistenza del 25/05/2017</li> </ul>
<b>Allegati</b>	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci**

