



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e impianti
Unità Tecnica
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese
I - 03/04/2017 - 0039574



Bari,

A

DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede

IAUAM
Internal Audit
Sede

E, p.c. DIRRI
Reti e Impianti
Sede

Oggetto: *Impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Bari, Bat, Taranto-Brindisi.
Servizio di smaltimento rifiuti: fanghi (CER 190805), Vaglio (CER 190801),
Sabbie (CER 190802).
Discarica Linea Ambiente S.r.l..*

Si trasmette, per gli opportuni adempimenti di competenza, l'informativa per acquisti in emergenza prot. n. 3P552 del 3/4/17 relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti Fango (CER 190805), Vaglio (CER 190801) e Sabbie (CER 190802) prodotti dai depuratori di acque reflue urbane ricadenti nell'Area di Bari, Bat, Taranto-Brindisi.

Si evidenzia, infatti, come formalizzato nella informativa sopra citata, che al fine di garantire il regolare esercizio dei depuratori indicati in oggetto e considerata la specificità delle attività richieste si è proceduto a ricercare ed individuare le discariche ricadenti nel territorio regionale in grado di garantire immediatamente il servizio di smaltimento rifiuti nelle more dello svolgimento di opportune gare di appalto.

Premesso quanto sopra, sulla scorta di precedenti indagini di mercato e considerato che:

- gli impianti di compostaggio denominati Eden '94, S.r.l., Bioecoagrim S.r.l. presenti nel territorio regionale non riescono a coprire le necessità di allontanamento dei fanghi dai depuratori gestiti;
- Non risulta eseguita da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero fanghi presso siti del Nord Italia giusto rdc n.

GEIRI-RESSA

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

2000014564 del 04/02/2015; pratica aggiornata giusto email del 08/02/2016;

- Non risulta eseguita da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento vaglio e sabbie giusto RDC n. 2000013734 del 16/06/2014 e 2000013154 del 16/01/2014; pratica aggiornata giusto email del 23/03/2016.

si è ritenuto necessario procedere all'affidamento diretto, sino al rientro dall'emergenza, del servizio di smaltimento dei rifiuti al costo unitario comprensivo di ecotassa di: € 94,00 per il fango (CER 190805); € 102,00 per il Vaglio (CER 190801), € 102,00 per le Sabbie (CER 190802) prodotti dai depuratori di acque reflue urbane ricadenti nell'Area di Bari, Bat, Taranto-Brindisi.

Si allegano:

- Offerta n.458 del 15/3/2017 per i depuratori di Bari Est, Bari Ovest, Andria, Pulsano, della discarica Linea Ambiente S.r.l.;
- Ordine prot. n. 38568 del 3/4/12 alla discarica Linea Ambiente S.r.l.;

Ing. Massimiliano Baldini



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 03/04/2017 - 0039552



PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Bari,

DIRPR-SERPR

Procurement

Service Procurement

Sede

IAUAM

Internal Audit

Sede

E, p.c. DIRRI

Reti e Impianti

Sede

Oggetto	Servizio di smaltimento fango (CER 190805) – vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802).
Impianto di depurazione	Impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Bari, Bat, Taranto-Brindisi.
Area	Bari, Bat, Taranto-Brindisi
Descrizione del disservizio	Impossibilità di garantire le normali necessità di allontanamento dei rifiuti fango (CER 190805) – vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802) prodotti dai depuratori ricadenti nell'area di Bari –Bat. In particolare per i fanghi (CER 190805) non si è in grado di coprire le necessità di allontanamento attraverso i siti di recupero/compostaggio ricadenti nella Regione Puglia: Bioecoagrimm sito in Lucera – FG, Eden.94 sito in Manduria.
Motivi dell'emergenza	Pregiudizio ambientale a causa del mancato regolare allontanamento dei rifiuti con possibile scadimento del normale rendimento depurativo degli impianti. Si resta in attesa da parte degli uffici AQP preposti della definizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di conferimento finale dei fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Mancata accettazione dei carichi da parte dei siti di recupero/smaltimento accertata dal mese di MARZO 2017.
Primi interventi adottati	Verifica della disponibilità di ulteriori siti di recupero/smaltimento.
Termini di consegna	In corso e comunque sino al rientro dall'emergenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di smaltimento dei rifiuti secondo programmazione settimanale del: fango (CER 190805) – vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802) dagli impianti depurativi ricadenti nell'area di Bari, Bat, Taranto-Brindisi.



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Discarica Linea Ambiente S.r.l. con sede operativa in Grottaglie (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediata disponibilità ad eseguire il servizio ed offerta economicamente vantaggiosa.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo da consuntivare secondo i rifiuti realmente destinati a smaltimento con importi unitari di € 94,00 per i fanghi, € 102,00 per le sabbie, € 102,00 per il vaglio.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in base ai servizi a farsi attesa l'esecuzione in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte della discarica Linea Ambiente prot. N.458 del 15/3/2017 per gli impianti con fanghi omologati e smaltiti nonché vaglio e sabbia.
Allegati	Offerta sopra indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Responsabile TECRI

Ing. Massimiliano Baldini