



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 08/01/2018 - 0001838



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Servizi di manutenzione specialistica informatica eseguita a Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre
Impianto di depurazione	Noci, Polignano a Mare e Turi
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento dei sistemi di automazione e dei computer di supervisione degli impianti.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'affluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22/09/2017 – Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p><u>Impianto di Noci</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Modifica logiche sicurezza ed OFF impianto e modifica pagine TRENDS supervisione.• Supporto installazione rete intranet aziendale.• Ricerca guasti e risoluzione problema software di supervisione impianto.• Manutenzione SCADA impianto e macchina virtuale impianto.• Installazione antivirus e aggiornamento computer supervisione impianto.• Configurazione di rete del computer di supervisione impianto e test di connessione remota.• Modifica delle pagine grafiche della supervisione reparto ossidativo. <p><u>Impianto di Polignano a Mare</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Intervento di ripristino e verifica funzionamento del sistema pannello operatore del sistema OSCAR. <p><u>Impianto di Turi</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ricerca guasti e ripristino valvole regolatrici stabilizzazione fanghi.• Supporto installazione rete intranet aziendale.• Ricerca guasti e ripristino valvole regolatrici aria ossidazione.• Configurazione connessione in rete automazione del computer di supervisione impianto.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Studio di Ingegneria Ing. Pasquale Miccolis
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, disponibile ad intervenire immediatamente .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.723,68 (Euro duemilasettecentoventitrè/68)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 08/17 del 12/12/2017 della ditta Studio di Ingegneria Ing. Pasquale Miccolis.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione Impianti
Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile AGD Bari
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:
Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci