



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 17/01/2018 - 0005554



Direttore reti e Impianti
Direzione Procurement
Internal Auditing

Oggetto	Riparazione UPS sistema di controllo impianto
Impianto	Impianto di depurazione di Taviano
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Fuori servizio sistema di controllo
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del sistema di controllo può essere causa di decadimento del processo depurativo con conseguente esposizione della nostra azienda a sanzioni civili e/o penali.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 23.10.2017
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	25.10.2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione UPS
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidabile e prontamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.800,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Offerta n. 210/17 del 23.10.2017
Allegati	Offerta n. 210/17 del 23.10.2017



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

P. I. Antonio Rizzo

Si approva

Area Gestione Depurazione LE

Il Responsabile di Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza

Il Responsabile STO LECCE

Ing. Marcello Rainò