

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 02/01/2018 - 0000210



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Tentato furto all'autocarro Renault T/110 TF targato EF624RC	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità dell'utilizzo dell'autocarro Renault T/110 TF targato EF624RC.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori il corretto funzionamento dell'autocarro.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/05/2017	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Richiesta riparazione a ditta specializzata.	
Termini di consegna assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'intervento dalla data di affidamento.	Lavoro eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e montaggio di n° 1 ricevitore trasponder, n° 1 protettore, n° 1 vetro temperato, n°1 piatto di supporto e n° 1 bloccasterzo.	
Denominazione della Ditta affidataria	CENTROAUTO TOPPUTO SRL	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta pronta ad effettuare la riparazione tempestivamente.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.096,83	

Gen *for*


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	fattura	n.OF/711 del 08/05/2017
Allegati	fattura	n.OF/711 del 08/05/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

