

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 30/08/2018 - 0087038



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Oggetto                                                                    | Impianto di depurazione di : <b>Bari Est</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                                                                            | <b>Manutenzione ordinaria della centrifuga Peralisi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Impianto di depurazione                                                    | Bari Est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Area                                                                       | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Descrizione del disservizio                                                | Avaria generale dell'intera centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Motivi dell'emergenza                                                      | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                | 14/06/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. Giovanni Discipio |
| Primi interventi adottati                                                  | Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Termini di consegna                                                        | intervento eseguito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Manutenzione ordinaria dell'intera centrifuga e fornitura e posa in opera di:<br>N.1 PULEGGIA CONDOTTA 2900 G/1 GOLE<br>N.2 ANELLI DI TENUTA IN VITON<br>N. 5 CINGHIE TRAPEZOIDALI SPA LW 2360<br>N. 2 CINGHIE PER PULEGGIA DENTATA 850H150<br>N. 1 CUSCINETTO NSK 2216-C3 GABBIA ACCIAIO<br>OLIO<br>Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. |                        |
| Denominazione della Ditta affidataria                                      | Peralisi Maip S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta                                     | Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti                        | € 1 844,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

|                                                                                                |                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Verifica della congruità dei prezzi<br>(Indicare eventuale sconto)                             | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. |                |
| Estremi del documento tecnico-<br>economico di riferimento<br>(offerta/consuntivo della ditta) | consuntivo                                                                       | del 15/06/2016 |
| Allegati                                                                                       | consuntivo                                                                       | del 15/06/2016 |

Intervento ascrivibile a:

|                 |   |  |              |
|-----------------|---|--|--------------|
| Conto Economico | X |  | Investimenti |
|-----------------|---|--|--------------|

Il Richiedente  
Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci