



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA**

**PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
Prot. U - 24/06/2019 - 0052867



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di disidratazione fanghi - pannello operatore
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di: Massafra ( TA )
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria delle apparecchiature al servizio della stazione di disidratazione fanghi, pannello operatore SIEMENS KTP 700 della Centrifuga Andritz
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione di trattamento e la mancata disidratazione del fango potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 10/06/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopraffuogo, valutazione della criticità rappresentata e richiesta d'intervento dell'Area Manutenzione Specialistica BR/TA della DIRTE che con mail del 11/06/2019 comunicava di procedere con acquisto di un nuovo componente, reperibile esclusivamente presso la "casa madre", in quanto corredato di applicativo software personalizzato.

Mod/PG.3.21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Seedi legaliz: Via Cogneto, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



RI 105412 RI 112132/2014 RI 1121/2014/04



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Termini di consegna	15 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati
Denominazione della Ditta affidataria	ANDRITZ Frautech Srl Unipersonale Via Luigi Dalla Via 15 36015 Schio (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	-Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - comma 1 - lettera D - lettera E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.836,55 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi di mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Preventivo della ANDRITZ n. 20613170 del 12/06/2019
Allegati	Preventivo n. 20613170 del 12/06/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

## Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest  
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA  
Ing. Nicola Florincola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br  
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/1 21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 190411 N 012022/04/04 N 0127/04/04