



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 30/05/2019 - 0045813



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	ID Canosa di Puglia – Manutenzione straordinaria della griglia "Huber".
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Canosa di Puglia
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della griglia causa avaria apparecchiature elettro-meccaniche.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto funzionamento di macchine ed apparecchiature, salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento e garantire le condizioni di igiene sul luogo di lavoro.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 23.01.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Interventi in corso, tenendo conto dei tempi di approvvigionamento dei ricambi originali.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione straordinaria alla griglia "Huber" consistente nell'estrazione tramite ausilio di gru, lavaggio e trasporto in officina per verifica stato dell'apparecchiatura; smontaggio della griglia, riparazione del cestello mediante saldatura inox e raddrizzatura barre con successivo montaggio dei nuovi pezzi di ricambio con riassetto della griglia e allineamento del pettine e contro pettine; trasporto presso l'impianto, installazione e prove di funzionamento.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile, Via Ex SS 377 per Mottola Km 0.500 sn, 70015 – Noci (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nella riparazione delle apparecchiature Huber, prontamente disponibile ad intervenire.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 10.160,31 (Diecimilacentosessanta/31) + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Offerta n. 3430/2019rev1 del 25.01.2019 € 10.695,06 – 5% = € 10.160,31; Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 10.160,31 (Diecimilacentosessanta/31) + IVA</b>
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Offerta n. 3430/2019rev1 del 25.01.2019;
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>			<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Riccio

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**