



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/07/2019 - 0057985

Prot.



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di sedimentazione finale - carroponete raschiafango
Impianto	Impianto di depurazione di: Mottola (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria delle apparecchiature a servizio della stazione di sedimentazione finale costituite da un motoriduttore con accessori
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di sedimentazione finale rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione potrebbe determinare un decadimento del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 20/05/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento dell'Area Manutenzione Specialistica BR/TA in data 20/05/2019 al fine di valutare le attività da porre in essere per il ripristino dell'efficienza delle apparecchiature. Con mail del 21/05/2019, il Responsabile Territoriale BR/TA dell' Area Manutenzione Specialistica comunicava che " a seguito di verifica tecnica è stato rilevato che il motoriduttore del carroponete sedimentatore secondario B presenta rumorosità anomala dovuta a usura degli organi interni, occorrerà procedere con la sostituzione del riduttore. L'attività è subordinata all'impiego di una gru pertanto non potrà essere eseguita dal personale di manutenzione specialistica".

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cogneto, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° 1724222/UK - N° 17274802/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco S.r.l. con sede in Via della Solidarietà e del Volontariato n.10 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati - ART 125 – Comma 1 – Lettera D.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 9.620,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Totale 10.315,60 Applicazione sconto una tantum – Totale 9.620,00 oltre iva come per legge
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Sereco S.r.l. n. P219302Var.1 del 31/05/2019
Allegati	- DDT 184/B del 31/05/2019 - Preventivo n. P219302Var.1 del 31/05/2019 - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

