



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 28/06/2019 - 0054648



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura nuova pompa del sollevamento ex lavaggi
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Pulsano (TA)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria della pompa sollevamento ex lavaggi.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>L'avaria della pompa sollevamento ex lavaggi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancato allontanamento dei fanghi di lavaggio delle vasche biofor potrebbe comportare il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 18/06/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
<b>Termini di consegna</b>	6 giorni
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Al fine di garantire la funzionalità della stazione è necessario lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetto, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



100413 - N° IT242256/UK - N° IT274992/UK



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	SULZER ITALY S.r.l. Via del Lavoro 87 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice dell'apparecchiatura e iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP. - ART 125 - Comma 1 - Lettera D e Lettera E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.100,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 50% + 5% + extra sconto una-tantum
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della SULZER n.5001003367 del 19/06/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura.  Offerta n.5001003367 del 19/06/2019  Scheda tecnica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 130412 - N° 11283206UK - N° 11274802UK